

Р. сар Ротки

№ БПФ-5004-04092025 від « 04 » 09 2025 року

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № *Вринева, 9*

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні окси нікелю та хрому в ДВК;
- 2) Гіркий від на фасаді цементного будинок потрафів фарбування;
- 3) Частково замінені гараролі на фасаді; Кабін на горничні;
- 4) Виведені ступені на під'їзді, гідроканер ф25-2м, ф20-3м

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- [illegible]

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Fileas O. A. Onk 04.09.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)).

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)).

(дата)

Мушкетер В. В. Ртн 04.09.2025р.

підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)