

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Новоболчівки
(місце складання)

№ 12

від «25» 03 2024 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «___»

20___ року №_____, працівником(ами)

виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старшого майстра В'ячеслава В'ячеславовича К.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №23 дп. В. Вулиця

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввірний 2-вір потребує фарбування
- 2) Ввірний 2-вір зостався розшитим піноплістком
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ приготував для подальшої експлуатації
Рекомендації: пофарбувати ввірний 2-вір 1-3 м. з
розшити 2-вір з піноплістком - 1 міс

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 05.05.2024

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

В'ячеслав К.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.03.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано